

Ⅳ 1973年6月17日根室半島沖地震

1973年（昭和48年）6月17日午前12時55分頃発生、震央東経 $145^{\circ}57' \pm 3'$ 北緯 $42^{\circ} \pm 1'$ 、深さ約40km、M7.4。被害の上からは大型と中型との中間に位する地震で全道は勿論遠く東京方面まで驚かした。

この地震については1971年、宇津徳治氏（現、東大震研教授）が、第8回自然災害科学シンポジウムに於てその危険を述べられ、又、1973年4月北海道地方防災会議地震部会専門委員会（委員長酒井良男）に於ても根室地方の地盤沈下現象が著しい旨報告があり、要注意地域となって居た。即ち、予知されて居たのである。

地震及び津波による被害は花咲港、落石港を中心とする地域と奔幌戸の海岸地帯に於て大きく、地割れ、地盤沈下、道路・岸壁など港湾施設の破損、建物の被害、住宅の煙突の折損、漁船の沈没、特に漁獲物の流出などであったが、予知が徹底して居た為、消防署長の努力により出火・死者が皆無であった点特筆される。

参考文献

- 1973年6月17日根室半島沖地震調査報告 昭和48年度文部省科学研究費・自然災害特別研究

1973年6月17日 根室半島沖地震被害総目次

1. 根室市内

312枚

ノサップ岬	スライドNo.1- 1~1- 4	4枚
齒舞	〃 No.1- 5~1- 7	3枚
西浜町	〃 No.1- 8~1- 20	12枚
有磯町	〃 No.1- 21~1- 40	20枚
彌栄町	〃 No.1- 41~1- 42	2枚
大正町	〃 No.1- 43~1- 44	2枚
松ヶ枝町	〃 No.1- 45	1枚
朝日町	〃 No.1- 46~1- 51	6枚
弥生町	〃 No.1- 52~1- 59	7枚
牧の内	〃 No.1- 60~1- 83	23枚
北斗町	〃 No.1- 84~1- 92	9枚
栄町	〃 No.1- 93~1- 97	5枚
常盤町	〃 No.1- 98~1-102	5枚
花咲町	〃 No.1-103~1-110	8枚
海岸町	〃 No.1-111~1-119	9枚
平内町	〃 No.1-120~1-134	11枚
明治町	〃 No.1-135~1-136	2枚
月見町	〃 No.1-137~1-155	14枚
梅ヶ枝町	〃 No.1-156~1-165	8枚
本町	〃 No.1-166~1-175	10枚
緑町	〃 No.1-176~1-183	7枚
敷島町	〃 No.1-184~1-189	6枚
花咲港	〃 No.1-190~1-267	68枚
光洋町	〃 No.1-368~1-310	37枚
その他	〃 No.1-311~1-343	33枚

2. 浜中・厚岸・その他

75枚

浜中町		83枚
霧多布港	スライドNo.2- 1~2- 19	16枚
道々霧多布-厚岸線	〃 No.2- 20~2- 28	8枚
潮見橋	〃 No.2- 29~2- 32	4枚
散布小学校	〃 No.2- 33~2- 35	3枚
火散布橋	〃 No.2- 36~2- 37	2枚
国道44号線	〃 No.2- 38	1枚
散布-霧多布	〃 No.2- 39~2- 70	27枚
琵琶瀬湾	〃 No.2- 71~2- 76	6枚
奔幌戸	〃 No.2- 77~2- 83	5枚
厚岸町		2枚
厚岸町	スライドNo.2- 84~2- 85	2枚

3. 釧路市内

32枚

北大通 6 丁目	スライド No. 3- 1	1 枚
錦町	〃 No. 3- 2	1 枚
鶴ヶ岱公園内	〃 No. 3- 3 ~ 3- 7	3 枚
緑ヶ岡 5-46	〃 No. 3- 8 ~ 3- 20	11枚
緑ヶ丘アパート	〃 No. 3- 21 ~ 3- 22	2 枚
墓地	〃 No. 3- 23 ~ 3- 33	11枚
市内の学校 (校名不明)	〃 No. 3- 34 ~ 3- 36	3 枚

1. 根室市内

A : 提供者 B : 撮影者

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考		
			撮影年月日	提供者・撮影者	
1-1	ノサップ岬	墓地 墓石回転 昔は先ず墓地に行って先祖を拝み墓石より地震の程度を調べた	1973	A 酒井良男	
1-2	〃	ノサップ灯台	1973	A 〃	
1-3	〃	ノサップ展望台	1973	A 〃	
1-4	〃	ノサップ展望台、柱頭曲げ亀裂	1973	A 〃	
1-5	歯 舞	墓地 転落の寸前	1973	A 〃	
1-6	〃	歯舞中学校、殆んど無被害	1973	A 〃	
1-7	〃	歯舞中学校北面、体育館妻側面間柱被害 モルタルに亀裂がある程度	1973	A 〃	
1-8	西浜町	ゴミ焼却場 煙突クラックあり	1973	A 耐震講座	
1-9	〃	墓地 墓石の回転、転落	1973	A 〃	
1-10	〃	〃	1973	A 〃	
1-11	〃	〃	1973	A 〃	
1-12	〃	〃	1973	A 〃	
1-13	〃	〃	1973	A 〃	
1-14	〃	〃	1973	A 〃	
1-15	〃	墓地 墓石の転倒	1973	A 〃	
1-17	〃	墓地	1973	A 〃	
1-18	〃	〃	1973	A 〃	
1-19	〃	碑柱の転倒	1973	A 〃	
1-20	〃	墓地	1973	A 〃	
1-21	有磯町	市立根室病院 前面	1973	A 酒井良男	
1-22	〃	〃 外来棟外観<柱B・D列>	1973	A 〃	
1-23	〃	〃 外来棟外観<柱C>	夫々被害あり	1973	A 〃
1-24	〃	〃 外来棟内側<柱C>		1973	A 〃
1-25	〃	〃 外来棟内側<柱A>		1973	A 〃
1-26	〃	〃 外来棟外観<柱B>		1973	A 〃
1-27	〃	〃 外来棟外観<柱D>		1973	A 〃
1-28	〃	〃 外来棟<階段室E>	1973	A 〃	
1-29	〃	〃 外来棟 階段室 ブロック壁、プラスター剥落	1973	A 〃	
1-30	〃	〃 外来棟 <階段E>ブロック壁と柱との取合亀裂	1973	A 〃	
1-31	〃	〃 外来棟・病棟間 1 階 EX-PANSION JOINT 廻り損傷	1973	A 〃	
1-32	〃	〃 外来棟・病棟間 2 階 EX-PANSION JOINT 廻り損傷	1973	A 〃	

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
1-33	有磯町	市立根室病院 病棟<階段室F>壁の亀裂	1973	A 酒井良男
1-34	〃	〃 病棟<階段室F>壁の亀裂 プ ラスター剥落	1973	A 〃
1-35	〃	〃 病棟 間仕切ブロック壁と柱 との取合亀裂	1973	A 〃
1-36	〃	〃 病棟 外壁ブロック壁開口周 辺亀裂	1973	A 〃
1-37	〃	〃	1973	A 〃
1-38	〃	〃 病棟塔屋 水槽移動、水漏 (写真は復旧修理済の状態)	1973	A 〃
1-39	〃	〃 外溝ブロックベいの損傷	1973	A 〃
1-40	有磯町	根室市文化センター(一般に大体公供の建物 は強い)(何か物があったか?)	1973	A 〃
1-41	栄 町	根室警察署	1973	A 〃
1-42	〃	根室測候所	1973	A 〃
1-43	大正町	根室税務署	1973	A 〃
1-44	〃	〃 階段室、ブロック壁、柱取合の 亀裂	1973	A 〃
1-45	松ヶ枝町	根室商工会館、裏玄関袖壁亀裂	1973	A 〃
1-46	朝日町	根室消防署、望楼直下壁の亀裂	1973	A 〃
1-47	〃	〃 望楼直下3階内壁の亀裂	1973	A 〃
1-48	〃	〃 2階床梁端部の亀裂(はっきり しない)	1973	A 〃
1-49	〃	〃 望楼下階段室の亀裂	1973	A 〃
1-50	〃	〃 望楼階段室の亀裂	1973	A 〃
1-51	〃	〃 望楼梁型の亀裂(はっきりしな い)	1973	A 〃
1-52	弥生町	根室市勤労青少年ホール	1973	A 〃
1-53	〃	〃 2階隅柱下部及びモルタル損傷	1973	A 〃
1-54	〃	〃 1階開口隅部の損傷	1973	A 〃
1-55	〃	〃 玄関脇の袖壁と梁の取合に亀裂	1973	A 〃
1-56	〃	〃 間仕切壁の亀裂	1973	A 〃
1-57	〃	〃		
1-58	〃	ホール外観	1973	A 耐震講座
1-59	〃	落下物	1973	A 〃
1-60	牧の内	牧の内団地 公営住宅、ブロック造、平家	1973	A 酒井良男
1-61	〃	〃 煙突危うし	1973	A 〃
1-62	〃	〃 壁の亀裂	1973	A 〃
1-63	〃	〃 ブロック住宅の破損(市役所提 供)	1973	A 耐震講座

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
1-64	牧の内	牧の内団地 ブロック住宅の破損(市役所提供)	1973	A 耐震講座
1-65	〃	〃 ブロック造住宅の壁亀裂(市役所提供)	1973	A 〃
1-67	〃	〃 公営住宅、ブロック造平屋壁の亀裂	1973	A 〃
1-68	〃	〃 煙突の被害	1973	A 〃
1-69	〃	〃 基礎、地盤の被害	1973	A 〃
1-70	〃	根室市青少年センター	1973	A 酒井良男
1-71	〃	〃 体育館床の沈下、弛緩	1973	A 〃
1-72	〃	〃 体育館、管理棟取合部 2階観客席	1973	A 〃
1-73	〃	〃 体育館、管理棟取合部 2階観客席 亀裂	1973	A 〃
1-74	〃	〃 管理棟壁(階段室壁裏面)亀裂	1973	A 〃
1-75	〃	〃 ステージ背面隅柱	1973	A 〃
1-76	〃	根室市浄水場	1973	A 〃
1-77	〃	根室市浄水場付属建物、隅柱柱脚に曲げ亀裂	1973	A 〃
1-78	〃	根室高等学校 全景	1973	A 〃
1-79	〃	〃 木造渡廊下外壁ラスモルタル剥落	1973	A 〃
1-80	〃	〃 木造置屋根妻壁ラスモルタル剥落	1973	A 〃
1-81	〃	〃 玄関脇、ガラスブロックの破損	1973	A 〃
1-82	〃	〃 周辺地割れ	1973	A 〃
1-83	〃	〃 体育館、ガラス破損	1973	A 〃
1-84	北斗町	北斗小学校 全景	1973	A 〃
1-85	〃	〃 2階建教室棟、廊下棟間EXPANSION JOINT付近 (EXPANSION JOINTより約40cm離れた教室棟側の壁、床に亀裂)	1973	A 〃
1-86	〃	〃 3階建教室棟、廊下棟間EXPANSION JOINT外観	1973	A 〃
1-87	〃	〃 3階建教室棟境	1973	A 〃
1-88	〃	〃 3階建教室棟階段室廻り	1973	A 〃
1-89	〃	〃 3階建教室棟階段室廻り	1973	A 〃
1-90	〃	〃 3階建教室棟	1973	A 〃
1-91	〃	〃 体育館、出入口上梁端亀裂	1973	A 〃
1-92	〃	〃 体育館、出入口脇、柱脚	1973	A 〃
1-93	栄 町	花咲小学校	1973	A 〃
1-94	〃	〃 凍害による損傷部分の剥落	1973	A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
1-95	栄 町	成央小学校 (廊下棟)	1973	A 酒井良男
1-96	〃	〃 3 階建教室棟廊下側外観	1973	A 〃
1-97	〃	〃 3 階建教室棟廊下取合部	1973	A 〃
1-98	常盤市	根室市新庁舎〈48.7竣功予定〉	1973	A 〃
1-99	〃	〃 1 階玄関脇非耐力壁の亀裂	1973	A 〃
1-100	〃	〃 階段室耐力壁の亀裂	1973	A 〃
1-101	〃	根室支庁 南面外壁柱凍害による損傷部分の崩落	1973	A 〃
1-102	〃	〃 南面外壁柱凍害による損傷部分の崩落	1973	A 〃
1-103	花咲町	根室電報電話局 全景	1973	A 〃
1-104	〃	〃 塔屋及び煙突	1973	A 〃
1-105	〃	〃 煙突の亀裂(東面)	1973	A 〃
1-106	〃	〃 煙突の亀裂(西面)	1973	A 〃
1-107	〃	〃 近寄って 煙突の亀裂(崩落部分)	1973	A 〃
1-108	〃	〃 見ると 塔屋内水槽の移動	1973	A 〃
1-109	〃	〃 ブロック塀の崩壊	1973	A 〃
1-110	〃	〃 舗装コンクリートの亀裂	1973	A 〃
1-111	海岸町	歯舞漁業協同組合根室支所 全景	1973	A 〃
1-112	〃	〃 近寄ると 1 階壁の亀裂	1973	A 〃
1-113	〃	〃 2 階開口間壁の損傷	1973	A 〃
1-114	〃	〃 2 階ホール天井	1973	A 〃
1-115	〃	〃 2 階廊下天井	1973	A 〃
1-116	〃	〃 周辺の地割	1973	A 〃
1-117	〃	根室漁業協同組合 全景	1973	A 〃
1-118	〃	〃 望楼の損傷	1973	A 〃
1-119	〃	〃 〃	1973	A 〃
1-120	平内町	根室市寺院 真宗大谷派根室別院	1973	A 耐震講座
1-121	〃	〃 〃 燈籠	1973	A 〃
1-122	〃	〃 鐘楼の石垣の破損と地割れ	1973	A 〃
1-123	〃	〃 鐘楼の石垣の破損	1973	A 〃
1-124	〃	〃 石燈籠の倒壊	1973	A 〃
1-126	〃	〃 鐘楼の石垣の破損	1973	A 〃
1-129	〃	〃 鐘楼付近の地割れ	1973	A 〃
1-130	〃	〃 〃 地割れ測定	1973	A 〃
1-131	〃	〃 〃	1973	A 〃
1-132	〃	根室市寺院 附近	1973	A 〃
1-134	〃	〃 ブロック塀の亀裂	1973	A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
1-135	明治町	道路段差	1973	A 耐震講座
1-136	〃	〃 亀裂	1973	A 〃
1-138	月見町	月見橋 歩道段差	1973	A 〃
1-139	〃	〃	1973	A 〃
1-141	〃	月見橋 横土手地回り	1973	A 〃
1-143	〃	〃	1973	A 〃
1-144	〃	〃 地割れ、地回り	1973	A 〃
1-145	〃	月見町アパート	1973	A 〃
1-146	〃	〃	1973	A 〃
1-147	〃	玄関レンガ塀の倒壊	1973	A 〃
1-149	〃	月見町アパート 倒れた塀のディテール	1973	A 〃
1-150	〃	〃 他の角度より	1973	A 〃
1-152	〃	〃 角度を変えて見る	1973	A 〃
1-153	〃	〃 残っている塀もある	1973	A 〃
1-154	〃	〃 玄関土間の亀裂	1973	A 〃
1-155	〃	〃	1973	A 〃
1-156	梅ヶ枝町	根室信用金庫 全景	1973	A 酒井良男
1-157	〃	周辺地盤の沈下	1973	A 〃
1-158	〃	裏口土間亀裂	1973	A 〃
1-159	〃	民家の外壁タイルに亀裂が入る	1973	A 〃
1-161	〃	〃	1973	A 〃
1-162	〃	商店(RC3階)柱に剪断亀裂入る	1973	A 〃
1-164	〃	〃 壁亀裂	1973	A 〃
1-165	〃	飲食店、(酒悦)亀裂	1973	A 〃
1-166	本 町	朝日生命根室支部	1973	A 〃
1-167	〃	〃 玄関廻り舗道沈下	1973	A 〃
1-168	〃	北海道拓殖銀行根室支店 殆ど被害無し	1973	A 〃
1-169	〃	根室郵便局 全景 殆ど被害無し	1973	A 〃
1-170	〃	北海道拓殖銀行根室支店 窓廻り軽微な損傷、塔屋内水槽漏水	1973	A 〃
1-171	〃	根室水産ビル	1973	A 〃
1-172	〃	酒井理容院 塗壁落下	1973	A 耐震講座
1-173	〃	商店の被害 詳細	1973	A 〃
1-174	〃	〃	1973	A 〃
1-175	〃	〃 相当な被害	1973	A 〃
1-176	緑 町	有光病院 医院煙突倒壊 全景	1973	A 〃
1-178	〃	〃 〃	1973	A 〃
1-179	〃	周多学園明照高等学校 煙突	1973	A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
1-180	緑 町	周多学園明照高等学校	1973	A 耐震講座
1-181	〃	〃	1973	A 酒井良男
1-182	〃	周多学園内	1973	A 耐震講座
1-183	〃	〃 洗面所	1973	A 〃
1-184	敷島町	釧路地方裁判所根室支部 被害殆どなし	1973	A 酒井良男
1-185	〃	柏陵中学校校舎平屋棟 隅角亀裂	1973	A 〃
1-186	〃	〃 体育館壁 少し亀裂	1973	A 〃
1-187	〃	市内ブロック塀倒壊 市役所提供	1973	A 耐震講座
1-188	〃	〃 } 同じ処	1973	A 〃
1-189	〃	〃 }	1973	A 〃
1-190	花咲港	花咲港小学校 レンガ造	1973	A 酒井良男
1-191	〃	〃 全 景	1973	A 耐震講座
1-192	〃	〃 一部全景	1973	A 〃
1-193	〃	〃 切妻部分亀裂	1973	A 〃
1-194	〃	〃 壁に多少亀裂	1973	A 〃
1-196	〃	〃 煙突付近と切妻壁	1973	A 〃
1-197	〃	〃 体育館 木造	1973	A 〃
1-198	〃	〃 煉瓦造窓廻りの損傷	1973	A 酒井良男
1-199	〃	〃 〃	1973	A 〃
1-200	〃	〃 出隅部の損傷	1973	A 〃
1-201	〃	〃 窓廻り損傷 同壁部分の損傷	1973	A 〃
1-202	〃	〃 植木鉢安全 よかったね	1973	A 耐震講座
1-203	〃	〃 本など安全 よかったね	1973	A 〃
1-204	〃	〃 間仕切壁の亀裂	1973	A 酒井良男
1-205	〃	〃 〃	1973	A 耐震講座
1-206	〃	〃 集合煙突崩落	1973	A 酒井良男
1-208	〃	〃 集合煙突が折れ廊下、天井、 床が破損	1973	A 〃
1-209	〃	〃 天井	1973	A 〃
1-210	〃	水産上家被害 埠頭に亀裂	1973	A 〃
1-212	〃	〃 〃	1973	A 〃
1-213	〃	埠頭に亀裂	1973	A 〃
1-214	〃	〃	1973	A 〃
1-215	〃	〃	1973	A 〃
1-216	〃	セリ出し、陥没	1973	A 〃
1-217	〃	花咲水産物卸売市場 床亀裂 電柱等の被害	1973	A 〃
1-218	〃	〃 建物亀裂 道床亀裂	1973	A 〃
1-219	〃	水産上家 亀裂	1973	A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
1-220	花咲港	水産上家内	1973	A 酒井良男
1-221	〃	〃	1973	A 〃
1-223	〃	石油タンク	1973	A 〃
1-224	〃	〃 タンクの支え床亀裂	1973	A 〃
1-226	〃	〃	1973	A 〃
1-227	〃	地局の乱れ	1973	A 〃
1-228	〃	津波により漁船が陸上に押し上げられた	1973	A 〃
1-229	〃	〃	1973	A 〃
1-230	〃	〃	1973	A 〃
1-231	〃	〃	1973	A 〃
1-232	〃	〃	1973	A 〃
1-233	〃	向こうに水産上家	1973	A 〃
1-234	〃	水産上家	1973	A 〃
1-235	〃	〃 出入口	1973	A 〃
1-236	〃	〃	1973	A 〃
1-238	〃	〃	1973	A 〃
1-239	〃	〃 出入口付近被害大	1973	A 〃
1-240	〃	〃	1973	A 〃
1-241	〃	〃 隅角部の被害と舗道の移動	1973	A 〃
1-242	〃	水産上家(S造)の柱の浮き上がり	1973	A 〃
1-245	〃	道路舗装板の沈下	1973	A 耐震講座
1-247	〃	水産上家被害と埠頭に亀裂	1973	A 〃
1-248	〃	港の全景	1973	A 〃
1-249	〃	埠頭の亀裂	1973	A
1-250	〃	〃	1973	A 佐伯 浩
1-251	〃	岸壁の亀裂	1973	A 酒井良男
1-252	〃	港	1973	A 耐震講座
1-253	〃	〃	1973	A 佐伯 浩
1-254	〃	地汙り	1973	A 〃
1-255	〃	港の被害埠頭の亀裂	1973	A 〃
1-256	〃	岸壁被害状況	1973	A 耐震講座
1-257	〃	〃	1973	A 〃
1-258	〃	埠頭陥没	1973	A 佐伯 浩
1-259	〃	セリ出しにより陥没	1973	A 〃
1-260	〃	〃	1973	A 〃
1-261	〃	一部陥没	1973	A 〃
1-262	〃	移動	1973	A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
1-263	花咲港	建物隅角部被害	1973	A 佐伯 浩
1-264	〃	建物と道路段隆起沈下	1973	A 〃
1-266	〃	根室漁業協同組合花咲港冷凍製氷工場	1973	A 〃
1-267	〃	〃	1973	A 酒井良男
1-268	光洋町	以下煙突の種々の破れ方 桂木団地 公営住宅ブロック造平家 集合煙突被害の詳細	1973	A 〃
1-269	〃	〃	1973	A 〃
1-270	〃	〃 集合煙突被害(市役所提供)	1973	A 耐震講座
1-272	〃	〃 煙突の被害	1973	A 〃
1-273	〃	〃 〃 落下	1973	A 〃
1-274	〃	〃 〃 亀裂	1973	A 〃
1-275	〃	〃 〃 上部回転	1973	A 〃
1-276	〃	〃 〃 とのねり合い	1973	A 〃
1-277	〃	〃 〃 と建物段慮わかれ	1973	A 〃
1-278	〃	〃 〃 落下	1973	A 〃
1-279	〃	〃 〃 ブロック亀裂	1973	A 〃
1-280	〃	光洋中学校 (RC造?)	1973	A 〃
1-281	〃	〃 壁亀裂	1973	A 〃
1-282	〃	〃 〃	1973	A 〃
1-283	〃	〃 廊下	1973	A 〃
1-284	〃	〃 〃 の亀裂特に窓の上下	1973	A 〃
1-285	〃	〃 〃	1973	A 〃
1-386	〃	〃 床タイル亀裂	1973	A 〃
1-387	〃	〃 〃	1973	A 〃
1-288	〃	〃 床の亀裂	1973	A 〃
1-289	〃	〃 天井(損傷)板落下	1973	A 〃
1-290	〃	〃 柱と壁の取り合	1973	A 〃
1-292	〃	〃 3階柱破りコンクリート脱落	1973	A 〃
1-294	〃	〃 洗面所付近の壁 床	1973	A 〃
1-295	〃	〃 柱の堅亀裂珍しい	1973	A 〃
1-296	〃	〃 柱と壁の取合に大亀裂	1973	A 〃
1-297	〃	〃 廊下の壁亀裂	1973	A 〃
1-298	〃	〃 壁の欠損	1973	A 〃
1-299	〃	〃 〃	1973	A 〃
1-300	〃	〃 建物T形取合部分の亀裂	1973	A 〃
1-302	〃	〃 本校舎との渡り廊下 水呑場との接続部分の亀裂	1973	A 〃
1-304	〃	〃 教室 梁と壁	1973	A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
1-306	光洋町	光洋中学校 煙突亀裂	1973	A 耐震講座
1-307	〃	〃 〃	1973	A 〃
1-308	〃	〃 体育館 全景	1973	A 〃
1-309	〃	〃 体育館 窓枠及びガラスの損傷	1973	A 〃
1-310	〃	〃 階段室ガラスブロック損傷	1973	A 〃
1-311	〃	石垣の崩れ	1973	A 〃
1-312	〃	集合煙突の倒壊	1973	A 〃
1-313	〃	〃	1973	A 〃
1-314	〃	〃 上部落下	1973	A 〃
1-315	〃	〃 亀裂	1973	A 〃
1-316	その他根室市内の被害	階段横被害	1973	A 〃
1-317	〃	〃	1973	A 〃
1-318	〃	天井被害(向き不明)	1973	A 〃
1-319	〃	〃 上下不明	1973	A 〃
1-320	〃	外壁の亀裂	1973	A 〃
1-321	〃	〃 異なった方向より	1973	A 〃
1-322	〃	〃 地割れ	1973	A 〃
1-323	〃	住宅の被害 壁に亀裂	1973	A 〃
1-324	〃	〃 玄関部分 地盤持ち上がり	1973	A 〃
1-325	〃	〃 集合煙突の被害	1973	A 〃
1-326	〃	〃 〃	1973	A 〃
1-327	〃	〃 足元がずれる	1973	A 〃
1-328	〃	〃 煙突のずれ	1973	A 〃
1-329	〃	〃 ブロック煙突の被害	1973	A 〃
1-330	〃	〃 煙突倒れる隣家へ	1973	A 〃
1-331	〃	〃 軒先で折れ落下	1973	A 〃
1-332	〃	〃 なんとまあ、煙突なんとかもつ	1973	A 〃
1-333	〃	〃 倒れる	1973	A 〃
1-334	〃	〃 〃	1973	A 〃
1-335	〃	〃 煙突取合部分	1973	A 〃
1-336	〃	〃 ビン等のケース落下 土台変になる	1973	A 〃
1-337	〃	〃 部屋の壁落下	1973	A 〃
1-338	〃	〃 本箱など落下転倒	1973	A 〃
1-339	〃	〃 〃	1973	A 〃
1-340	〃	〃 煙突のはずれ	1973	A 〃
1-341	〃	〃 玄関外側落下	1973	A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
1-342	その他根室市内の被害	住宅の被害 玄関外側落下 地面変になる	1973	A 耐震講座
1-343	〃	〃 外壁亀裂	1973	A 〃

2. 浜中・厚岸・その他

A：提供者 B：撮影者

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
2-1	浜中町 霧多布港	霧多布港	1973	A 耐震講座
2-2	〃	〃	1973	A 〃
2-4	〃	〃	1973	A 〃
2-7	〃	〃 道路との隙間	1973	A 〃
2-8	〃	〃 霧多布港亀裂	1973	A 〃
2-9	〃	〃 〃	1973	A 〃
2-10	〃	〃 〃 大亀裂	1973	A 〃
2-11	〃	〃 落下	1973	A 〃
2-12	〃	〃 埠頭の亀裂	1973	A 〃
2-13	〃	〃 〃	1973	A 〃
2-14	〃	〃 〃	1973	A 〃
2-15	〃	〃 〃	1973	A 〃
2-16	〃	〃 護岸のり出し	1973	A 〃
2-17	〃	〃 〃 移動	1973	A 〃
2-18	〃	〃 〃	1973	A 〃
2-19	〃	〃 相当大きい	1973	A 〃
2-20	道々霧多布-厚岸線 (浜中町 火散布)	道々霧多布-厚岸線の道路端の地割れ	1973	A 〃
2-21	〃	〃	1973	A 〃
2-22	道々霧多布-厚岸線	道々霧多布-厚岸線 地割れ	1973	A 〃
2-23	〃	〃	1973	A 〃
2-24	〃	〃	1973	A 〃
2-26	〃	〃	1973	A 〃
2-27	〃	〃 崩れ出す	1973	A 〃
2-28	〃	〃 〃	1973	A 〃
2-29	浜中町 霧多布 汐見町	汐見橋・橋台・取付道路擁壁の破損	1973	A 酒井良男
2-30	〃	取付道路の崩壊	1973	A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
2-31	浜中町 霧多布 汐見町	擁壁頂部の移動(58cm)道路の反対側	1973	A 酒井良男
2-32	〃	汐見橋橋台のくずれ	1973	A 耐震講座
2-33	浜中町	散布小・中学校 遠望	1973	A 酒井良男
2-34	〃	玄関廻りラスモルマル剥落	1973	A 〃
2-35	〃	〃 反対側	1973	A 〃
2-36	〃	道々霧多布-厚岸線 火散布橋取付道路沈下	1973	A 〃
2-37	〃	火散布橋擁壁隅部亀裂	1973	A 〃
2-38	国道44号線 浜中町 根室市	浜中町-根室市間 歩道の崩壊	1973	A 〃
2-39	〃	浜中-霧多布間 浜中町 道路横亀裂	1973	A 耐震講座
2-40	〃	〃	1973	A 〃
2-41	〃	〃 相当なもの	1973	A 〃
2-42	〃	〃 同上	1973	A 〃
2-43	〃	〃 全景	1973	A 〃
2-44	〃	〃 鉄筋も切れている	1973	A 〃
2-45	〃	〃 汐見橋迂回路	1973	A 〃
2-46	〃	散布-霧多布 道路の亀裂	1973	A 〃
2-48	〃	〃 コンクリート道路段違い	1973	A 〃
2-50	〃	〃 同上	1973	A 〃
2-53	〃	〃 歩道と車道との喰い違い	1973	A 〃
2-55	〃	〃 全景	1973	A 〃
2-56	〃	浜中町	1973	A 〃
2-57	〃	散布-霧多布 大きな開き	1973	A 〃
2-58	〃	〃 〃	1973	A 〃
2-59	〃	散布-霧多布 浜中町 やや小さいが何れも 道路の亀裂	1973	A 〃
2-60	〃	〃 大きい	1973	A 〃
2-61	〃	〃 〃	1973	A 〃
2-62	〃	〃 〃	1973	A 〃
2-63	〃	〃	1973	A 〃
2-64	〃	〃 床の亀裂	1973	A 〃
2-65	〃	〃 〃	1973	A 〃
2-66	〃	〃 アスファルトで川の 突つき	1973	A 〃
2-67	〃	〃 大亀裂	1973	A 〃
2-68	〃	散布-霧多布 道路の大亀裂	1973	A 〃
2-69	〃	〃 〃	1973	A 〃
2-70	〃	汐見橋通行止	1973	A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
2-71	浜中町 琵琶瀬湾	防波堤の亀裂弛緩	1973	A 酒井良男
2-72	〃	浜中町 霧多布 汐見橋橋台くずれ	1973	A 耐震講座
2-73	〃	霧多布 汐見橋	1973	A 〃
2-74	〃	〃	1973	A 〃
2-75	〃	〃	1973	A 〃
2-76	〃	〃 汐見橋	1973	A 〃
2-77	浜中町 奔幌戸	防潮堤の欠壊	1973	A 〃
2-79	〃	(角度変わる)	1973	A 〃
2-81	〃	詳細(ディテール)	1973	A 〃
2-82	〃	大被害	1973	A 〃
2-83	〃	〃	1973	A 〃
2-84	厚岸町	釧路支庁 半島奔渡町側 厚岸大橋取付道路の沈下	1973	A 酒井良男
2-85	〃	厚岸大橋 橋台脇の擁壁の破損	1973	A 〃

3. 釧路市内

A : 提供者 B : 撮影者

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
3-1	北大通 6 丁目	千秋庵ビル周辺の地盤沈下	1973	A 酒井良男
3-2	錦町	錦町岸壁の沈下	1973	A 〃
3-5	鶴ヶ岱公園内	鶴ヶ岱公園内のタイコ橋の橋台のくずれ	1973	A 〃
3-6	〃	〃 反対側	1973	A 〃
3-7	〃	〃 拡大した	1973	A 〃
3-8	緑ヶ丘 5-46	緑ヶ丘 5 丁目 46 番地 地割れ	1973	A 〃
3-9	〃	〃 崖崩れ	1973	A 〃
3-11	〃	〃 〃	1973	A 〃
3-13	〃	〃 〃	1973	A 耐震講座
3-14	〃	〃 地割れ	1973	A 〃
3-15	〃	〃 〃	1973	A 〃
3-16	〃	〃 〃	1973	A 〃
3-17	〃	〃 崖崩れ	1973	A 〃
3-18	〃	〃 地割れ	1973	A 〃
3-19	〃	〃 地割れ	1973	A 〃
3-20	〃	〃 崖上の地割れ	1973	A 酒井良男
3-21	緑ヶ丘アパート	モルタル亀裂	1973	A 耐震講座

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
3-22	緑ヶ丘アパート	余震で亀裂が進んだ(不同沈下)	1973	A 耐震講座
3-23	墓地	釧路市内 墓地 鎮倒	1973	A 〃
3-24	〃	〃 詳細	1973	A 〃
3-25	〃	〃 墓石台	1973	A 〃
3-26	〃	〃 鎮倒	1973	A 〃
3-27	〃	〃 回転	1973	A 〃
3-28	〃	〃 〃 詳細	1973	A 〃
3-29	〃	〃 回転するものあり	1973	A 〃
3-30	〃	〃 回転	1973	A 〃
3-31	〃	〃 〃	1973	A 〃
3-32	〃	〃 〃	1973	A 〃
3-33	〃	〃 〃	1973	A 〃
3-34	釧路市内の学校 (学校名不明)	釧路市内の学校が見える	1973	A 〃
3-35	〃	〃 学校のサッシの下の被害 向き不明	1973	A 〃
3-36	〃	〃	1973	A 〃