

Ⅶ 1983年5月26日日本海中部地震

1983年（昭和58年）5月26日正午発生、震央北緯 $40^{\circ}21'$ 、東経 $139^{\circ}05'$ 、深さ14km、M7.7。日本海中部地震は秋田県をはじめ青森県及び北海道南部に大被害を及ぼした。死者104名、負傷者300名を越えた。これらの大部分は津波によるものである。特に有史以来東北地方の日本海岸では地震に伴う津波の被害に対する経験は太平洋岸に比べて極めて少なく、今回の地震は災害科学上多くの研究すべき問題を提起した。従来、北海道の災害発生地域図中、津波は太平洋岸のみとして居たが、今回の経験により日本海側にも地域を拡大した。

ここでは北海道に発生した津波被害の写真のみを以下に示す。

参考文献

- 東北大学工学部津波防災実験所 研究報告第1号（昭和58年5月26日、日本海中部地震津波に関する論文及び調査報告）
- 1983年日本海中部地震による災害の総合的調査研究 文部省科学研究費 自然災害科学総合研究班

1983年 日本海中部地震津波災害総目次

(19地区・木古内漁港～10地区幌武意漁港)

1. 木古内・その他の地区 (19地区～17地区) 35枚

木古内漁港	19地区	スライドNo. 1-1～1-4	4枚
離島小島漁港	18地区	〃 No. 1-5～1-6	2枚
松前港	17地区	〃 No. 1-7～1-15	9枚
清部漁港	17地区	〃 No. 1-16～1-35	20枚

2. 奥尻島 (16地区) 243枚

稲穂漁港	16地区	スライドNo. 2-1～2-3	3枚
宮津港	16地区	〃 No. 2-4～2-27	24枚
奥尻港	16地区	〃 No. 2-28～2-40	13枚
鍋釣岩	16地区	〃 No. 2-41～2-42	2枚
赤石漁港	16地区	〃 No. 2-43～2-44	2枚
青苗漁港	16地区	〃 No. 2-45～2-120	76枚
青苗西海岸	16地区	〃 No. 2-121～2-136	16枚
青苗東海岸	16地区	〃 No. 2-137～2-141	5枚
沖より青苗岬	16地区	〃 No. 2-142～2-157	16枚
室津島	16地区	〃 No. 2-158～2-184	27枚
無縁島	16地区	〃 No. 2-185～2-187	3枚
神威脇漁港	16地区	〃 No. 2-188～2-243	56枚

3. 鵜泊漁港・その他の地区 (13地区～10地区) 47枚

鵜泊漁港	13地区	スライドNo. 3-1～3-4	4枚
瀬棚港	13地区	〃	31枚
A 潮位測定		〃 No. 3-5～3-9	
B 津波で上下している クレーン船		〃 No. 3-10～3-14	
C 一般状況		〃 No. 3-15～3-24	
D 港口の潮の流れ		〃 No. 3-25～3-33	
E 6月3日の港の状況		〃 No. 3-34～3-35	
吹込漁港	13地区	〃 No. 3-36～3-39	4枚
美谷漁港	13地区	〃 No. 3-40～3-42	3枚
須築漁港	13地区	〃 No. 3-43	1枚
樽岸海岸	12地区	〃 No. 3-44	1枚
堀株海岸	11地区	〃 No. 3-45	1枚
幌武意漁港	10地区	〃 No. 3-46～3-47	2枚

4. 奥尻島青苗地区 (16地区)

47枚

青苗地区

スライドNo. 4-1~4-40

40枚

機外風景


No. 4-41~4-47

7枚

「注」 地区*は第1図北海道の日本海側津波痕跡図による。(東北大学工学部 津波防災実験研究所研究報告第1号 昭和58年5月26日 日本海中部地震津波に関する論文及び調査報告 昭和59年3月痕跡図P196の図)

北海道の日本海側地区を1~19に区分した。

(津波痕跡図参照)



(東北大学工学部津波防災実験研究報告第1号昭和58年5月26日 日本海中部地震津波に関する論文及び調査報告。昭和59年3月 痕跡図P196の図)

1. 木古内・その他の地区 (19地区～17地区)

A: 提供者 B: 撮影者

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
	木古内漁港	No. 19地区		A 高橋 将
1-1	上磯郡木古内町 木古内漁港	13時51分 最低に達したところ基準より81cm 下	26日、 13:51	A 〃
1-2	〃	14時39分頃 漁港に波が入って来たところ	26日、 14:39	A 〃
1-3	〃	14時39分頃 漁港に波が入って来たところ	26日、 14:39	A 〃
1-4	〃	14時40分 最高位に達した	26日、 14:40	A 〃
	離島小島漁港	No. 18地区		A 〃
1-5	松前郡松前町 離島小島漁港	港内に押し寄せた第1波、重機のある場所 +1.6m		A 〃
1-6	〃	第1波の引波		A 〃
	松前港	No. 17地区		A 〃
1-7	松前郡松前町松前港	①第1波の引際点線の左側+1.8m右側+1.6 m、1.6m岸壁乗り越えた跡		A 〃
1-8	〃	②ケーソン仮置天端8.6m、第1波の高さ10. 2mの痕跡		A 〃
1-9	〃	②第2波の港内1.6m岸壁		A 〃
1-10	〃	(3)と(4)の間(3.0m)の引潮(第2波)		A 〃
1-11	〃	⑤第2波の引いた跡、防舷材の前面1.0m、 点線は平常の潮位跡		A 〃
1-12	〃	⑥泊地-3.0mの引潮(第2波)		A 〃
1-13	〃	⑦泊地-2.0m、防波堤+1.8m		A 〃
1-14	〃	⑧左の写真 第1波		A 〃
1-15	〃	⑨+1.8m岸壁の第1波		A 〃
	清部漁港	No. 17地区		A 高橋 将 B 佐々木敏春
1-16	松前郡松前町 字清部漁港	13時 清部漁港斜路、津波の引いている所	26日、 13:00	A 〃 B 〃
1-17	〃	13時15分 清部漁港、港内第2波津波の来る 所	26日、 13:15	A 〃 B 〃
1-18	〃	〃	26日、 13:15	A 〃 B 〃
1-19	〃	13時15分 第2波津波のため波が漁港一杯に なる	26日、 13:15	A 〃 B 〃
1-20	〃	〃	26日、 13:15	A 〃 B 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
1-21	松前郡松前町 字清部漁港	13時15分 第2波津波のため波が漁港一杯に なる	26日、 13:15	A 高橋 将 B 佐々木敏春
1-22	〃	13時15分 第2波のための船底が岸壁に乗り 上げる	26日、 13:15	A 〃 B 〃
1-23	〃	〃	26日、 13:15	A 〃 B 〃
1-24	〃	〃	26日、 13:15	A 〃 B 〃
1-25	〃	〃	26日、 13:15	A 〃 B 〃
1-26	〃	〃	26日、 13:15	A 〃 B 〃
1-27	〃	〃	26日、 13:15	A 〃 B 〃
1-28	〃	13時30分 第2波津波が急に引いたため岸壁 に乗り上げた船が転覆	26日、 13:30	A 〃 B 〃
1-29	〃	13時30分 第2波津波が引いてゆく所	26日、 13:30	A 〃 B 〃
1-30	〃	13時30分 清部漁港外で津波が引いてゆく所	26日、 13:30	A 〃 B 〃
1-31	〃	13時40分頃 漁港内の津波の動き	26日、 13:40	A 〃 B 〃
1-32	〃	〃	26日、 13:40	A 〃 B 〃
1-33	〃	〃	26日、 13:40	A 〃 B 〃
1-34	〃	〃	26日、 13:40	A 〃 B 〃
1-35	〃	〃	26日、 13:40	A 〃 B 〃

2. 奥尻島 (16地区)

A: 提供者 B: 撮影者

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
2-1	稲穂漁港 奥尻町稲穂漁港	No. 16の地区		A 佐伯 浩
2-2	〃			A 〃
2-3	〃			A 〃
2-4	宮津港 奥尻町宮津漁港	No. 16の地区 賽の河原		A 〃 A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
2-5	奥尻町宮津漁港	賽の河原		A 佐伯 浩
2-6	〃	〃		A 〃
2-7	〃	〃		A 〃
2-8	〃	〃		A 〃
2-9	〃	〃		A 〃
2-10	〃	賽の河原地蔵堂		A 〃
2-11	〃			A 〃
2-12	〃			A 〃
2-13	〃			A 〃
2-14	〃	船が転覆している		A 〃
2-15	〃			A 〃
2-16	〃			A 〃
2-17	〃			A 〃
2-18	〃			A 〃
2-19	〃			A 〃
2-20	〃			A 〃
2-21	〃			A 〃
2-22	〃			A 〃
2-23	〃			A 〃
2-24	〃			A 〃
2-25	〃			A 〃
2-26	〃			A 〃
2-27	〃			A 〃
	奥尻港	No. 16地区		A 〃
2-28	奥尻町奥尻港			A 〃
2-29	〃			A 〃
2-30	〃			A 〃
2-31	〃			A 〃
2-32	〃			A 〃
2-33	〃			A 〃
2-34	〃			A 〃
2-35	〃			A 〃
2-36	〃			A 〃
2-37	〃			A 〃
2-38	〃			A 〃
2-39	〃			A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
2-40	奥尻町奥尻港			A 佐伯 浩
	鍋釣岩	No. 16地区		A 〃
2-41	〃	港の近く 鍋釣岩		A 〃
2-42	〃	〃		A 〃
	赤石漁港			A 〃
2-43	奥尻町赤石漁港			A 〃
2-44	〃			A 〃
	青苗漁港	No. 16地区		A 〃
2-45	奥尻町青苗漁港	当日の漁船どおしの被害	S 58. 5.26	A 〃
2-46	〃	〃		A 〃
2-47	〃	〃		A 〃
2-48	〃	〃		A 〃
2-49	〃	〃		A 〃
2-50	〃	〃		A 〃
2-51	〃	〃		A 〃
2-52	〃	〃		A 〃
2-53	〃	〃		A 〃
2-54	〃	〃		A 〃
2-55	〃	〃		A 〃
2-56	〃	〃		A 〃
2-57	〃	〃		A 〃
2-58	〃	漁協	S 58. 5.26	A 〃
2-59	〃	漁船の被害		A 〃
2-60	〃	〃		A 〃
2-61	〃	〃		A 〃
2-62	〃	開発局分室に船が突っ込んだ		A 〃
2-63	〃	家屋に船がぶつかった		A 〃
2-64	〃	〃		A 〃
2-65	奥尻町青苗地区	津波が西海岸と漁港両方から来て家から非難しようにも出来なかった状態	S 58. 5.26	A 〃
2-66	〃	〃	S 58. 5.26	A 〃
2-67	〃	〃	S 58. 5.26	A 〃
2-68	〃	〃		A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
2-69	奥尻町青苗地区	津波が西海岸と漁港両方から来て家から非難しようにも出来なかった状態		A 佐伯 浩
2-70	〃	〃		A 〃
2-71	〃	〃		A 〃
2-72	〃	〃		A 〃
2-73	〃	〃		A 〃
2-74	〃	〃		A 〃
2-75	〃	〃		A 〃
2-76	〃	漁港の裏の家屋被害		A 〃
2-77	〃	〃		A 〃
2-78	〃	家屋の被害		A 〃
2-79	〃	〃		A 〃
2-80	〃	〃		A 〃
2-81	〃	倉庫の被害	S 58. 5.26	A 〃
2-82	〃	〃		A 〃
2-83	〃	〃		A 〃
2-84	〃	〃		A 〃
2-85	〃	〃		A 〃
2-86	〃	〃		A 〃
2-87	〃	〃		A 〃
2-88	〃	〃		A 〃
2-89	奥尻町青苗漁港	当日、海上保安庁コール標識事務所から津波の状態が良くわかった	S 58. 5.26	A 〃
2-90	〃	〃		A 〃
2-91	〃	〃		A 〃
2-92	〃	コール標識所から見た津波後の写真		A 〃
2-93	〃	〃		A 〃
2-94	〃	〃		A 〃
2-95	〃	〃		A 〃
2-96	〃	〃		A 〃
2-97	〃	〃		A 〃
2-98	〃	〃		A 〃
2-99	〃	〃		A 〃
2-100	〃	〃		A 〃
2-101	〃	〃		A 〃
2-102	〃	〃		A 〃
2-103	〃	港近くの家屋		A 〃
2-104	〃	〃		A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
2-105	奥尻町青苗漁港	港近くの家屋		A 佐伯 浩
2-106	〃			A 〃
2-107	〃			A 〃
2-108	〃	開発局の分室に船が突っ込んだ跡		A 〃
2-109	〃	〃		A 〃
2-110	〃	漁船の被害		A 〃
2-111	〃			A 〃
2-112	奥尻町青苗岬	青苗岬の先端		A 〃
2-113	〃	岬の先端にある記念塔でしぶきが記念塔を越えた		A 〃
2-114	〃	〃		A 〃
2-115	〃	〃		A 〃
2-116	〃	青苗岬の先端		A 〃
2-117	〃	〃		A 〃
2-118	〃	〃		A 〃
2-119	〃	青苗灯台		A 〃
2-120	〃	〃		A 〃
	青苗西海岸	No. 16地区		A 〃
2-121	青苗地区西海岸		S 58. 5. 26	A 〃
2-122	〃		S 58. 5. 26	A 〃
2-123	〃		S 58. 5. 26	A 〃
2-124	〃			A 〃
2-125	〃			A 〃
2-126	〃			A 〃
2-127	〃			A 〃
2-128	〃			A 〃
2-129	〃		S 58. 6. 2	A 〃
2-130	〃			A 〃
2-131	〃			A 〃
2-132	〃			A 〃
2-133	〃			A 〃
2-134	〃			A 〃
2-135	〃	大型の船が動いた状態 津波で（6 t）100m動いた		A 〃
2-136	〃	船上げ場引上げようと思い漁師が1人死亡		A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
	青苗東海岸	No. 16地区		A 佐伯 浩
2-137	青苗地区東海岸	海上保安コール標識塔から見た遠望		A 〃
2-138	〃	〃		A 〃
2-139	〃	〃		A 〃
2-140	〃	〃		A 〃
2-141	〃	〃		A 〃
	沖より青苗岬	No. 16地区		A 〃
2-142	沖より青苗岬			A 〃
2-143	〃			A 〃
2-144	〃			A 〃
2-145	〃			A 〃
2-146	〃			A 〃
2-147	〃			A 〃
2-148	〃			A 〃
2-149	〃			A 〃
2-150	〃			A 〃
2-151	〃			A 〃
2-152	〃	港外		A 〃
2-153	〃	港内		A 〃
2-154	〃			A 〃
2-155	〃			A 〃
2-156	〃			A 〃
2-157	〃			A 〃
	室津岬	No. 16地区		A 〃
2-158	室津岬		S 58. 6. 2	A 〃
2-159	〃		S 58. 6. 2	A 〃
2-160	〃		S 58. 6. 2	A 〃
2-161	〃		S 58. 6. 2	A 〃
2-162	〃		S 58. 6. 2	A 〃
2-163	〃		S 58. 6. 2	A 〃
2-164	〃		S 58. 6. 2	A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
2-165	室津岬		S 58. 6. 2	A 佐伯 浩
2-166	〃		S 58. 6. 2	A 〃
2-167	〃		S 58. 6. 2	A 〃
2-168	〃		S 58. 6. 2	A 〃
2-169	〃		S 58. 6. 2	A 〃
2-170	〃		S 58. 6. 2	A 〃
2-171	〃	沖より見た	S 58. 6. 2	A 〃
2-172	〃	〃	S 58. 6. 2	A 〃
2-173	〃	〃	S 58. 6. 2	A 〃
2-174	〃	〃	S 58. 6. 2	A 〃
2-175	室津島（室津島の調査で沖の津波の高さ70cm位とわかる）	ウニが上がっている	S 58. 6. 2	A 〃
2-176	〃		S 58. 6. 2	A 〃
2-177	〃	海藻が上がっている	S 58. 6. 2	A 〃
2-178	〃		S 58. 6. 2	A 〃
2-179	〃	カモメの巣が流された所が70cm位の為、沖の津波の高さ70cm	S 58. 6. 2	A 〃
2-180	〃	〃	S 58. 6. 2	A 〃
2-181	〃	〃	S 58. 6. 2	A 〃
2-182	〃		S 58. 6. 2	A 〃
2-183	〃		S 58. 6. 2	A 〃
2-184	〃		S 58. 6. 2	A 〃
	無縁島	No. 16地区		A 〃
2-185	無縁島	津波4.5m		A 〃
2-186	〃	〃		A 〃
2-187	〃	〃		A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
	神威脇漁港	No. 16地区		A 佐伯 浩
2-188	奥尻町神威脇漁港	当日、津波が来ている状況	S 58. 5.26	A 〃
2-189	〃	〃	S 58. 5.26	A 〃
2-190	〃	〃	S 58. 5.26	A 〃
2-191	〃	〃	S 58. 5.26	A 〃
2-192	〃	〃	S 58. 5.26	A 〃
2-193	〃	〃	S 58. 5.26	A 〃
2-194	〃	〃	S 58. 5.26	A 〃
2-195	〃	〃	S 58. 5.26	A 〃
2-196	〃	〃	S 58. 5.26	A 〃
2-197	〃	〃	S 58. 5.26	A 〃
2-198	〃	〃	S 58. 5.26	A 〃
2-199	〃	〃	S 58. 5.26	A 〃
2-200	〃	〃	S 58. 5.26	A 〃
2-201	〃	〃	S 58. 5.26	A 〃
2-202	〃	〃	S 58. 5.26	A 〃
2-203	〃	〃	S 58. 5.26	A 〃
2-204	〃	〃	S 58. 5.26	A 〃
2-205	〃	〃	S 58. 5.26	A 〃
2-206	〃	〃	S 58. 5.26	A 〃
2-207	〃	〃	S 58. 5.26	A 〃
2-208	〃	津波の状況	S 58. 5.26	A 〃
2-209	〃	〃	S 58. 5.26	A 〃
2-210	〃	〃	S 58. 5.26	A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
2-211	奥尻町神威脇漁港	津波の状況	S 58. 5.26	A 佐伯 浩
2-212	〃	〃	S 58. 5.26	A 〃
2-213	〃	〃	S 58. 5.26	A 〃
2-214	〃	〃	S 58. 5.26	A 〃
2-215	〃	〃	S 58. 5.26	A 〃
2-216	〃	〃	S 58. 5.26	A 〃
2-217	〃	〃	S 58. 5.26	A 〃
2-218	〃	〃	S 58. 5.26	A 〃
2-219	〃	〃	S 58. 5.26	A 〃
2-220	〃	〃	S 58. 5.26	A 〃
2-221	〃	〃	S 58. 5.26	A 〃
2-222	〃	〃	S 58. 5.26	A 〃
2-223	〃	〃	S 58. 5.26	A 〃
2-224	〃	途中から防波堤が崩れた北海道ではここだけ		A 〃
2-225	〃	〃		A 〃
2-226	〃	〃		A 〃
2-227	〃	〃		A 〃
2-228	〃	〃		A 〃
2-229	〃	〃		A 〃
2-230	〃			A 〃
2-231	〃			A 〃
2-232	〃			A 〃
2-233	〃			A 〃
2-234	〃			A 〃
2-235	〃			A 〃
2-236	〃			A 〃
2-237	〃			A 〃
2-238	〃			A 〃
2-239	〃			A 〃
2-240	〃			A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
2-241	奥尻町神威脇漁港			A 佐伯 浩
2-242	〃			A 〃
2-243	〃			A 〃

3. 鵜泊漁港 その他の地区 (13地区～10地区)

A：提供者 B：撮影者

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
	鵜泊漁港	No. 13地区		A 阿部勝柁 B 阿部勝柁
3-1	瀬棚郡北桧山町 鵜泊漁港			A 〃 B 〃
3-2	〃	押し波時の状況		A 〃 B 〃
3-3	〃	1983年5月26日 ①引き波時状況		A 〃 B 〃
3-4	〃	1983年5月26日 ②港内で渦が生じている様子		A 〃 B 〃
	瀬棚港 (A 潮位測定)	No. 13地区	1983. 5.26	A 佐伯 浩
3-5	瀬棚郡瀬棚町瀬棚港	地震地、潮位測定の様子	1983. 5.26	A 〃
3-6	〃	〃	1983. 5.26	A 〃
3-7	〃	〃	1983. 5.26	A 〃
3-8	〃	〃	1983. 5.26	A 〃
3-9	〃	〃	1983. 5.26	A 〃
	瀬棚港 (B 津波で上下しているクレーン船)	No. 13地区	1983. 5.26	A 佐伯 浩
3-10	瀬棚郡瀬棚町瀬棚港	1983年5月26日津波で上下しているクレーン船 (重機機船) の状態	1983. 5.26	A 〃
3-11	〃	〃	1983. 5.26	A 〃
3-12	〃	〃	1983. 5.26	A 〃
3-13	〃	〃	1983. 5.26	A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
3-14	瀬棚郡瀬棚町瀬棚港	1983年5月26日津波で上下しているクレーン船(重機機船)の状態	1983. 5.26	A 佐伯 浩
	瀬棚港(C一般状況)	No.13地区		A //
3-15	瀬棚郡瀬棚町瀬棚港		S 58. 6. 1	A //
3-16	〃		S 58. 6. 1	A //
3-17	〃		S 58. 6. 1	A //
3-18	〃		S 58. 6. 1	A //
3-19	瀬棚郡瀬棚町瀬棚港		S 58. 6. 1	A //
3-20	〃		S 58. 6. 1	A //
3-21	〃		S 58. 6. 1	A //
3-22	〃		S 58. 6. 1	A //
3-23	〃		S 58. 6. 1	A //
3-24	〃		S 58. 6. 1	A //
	瀬棚港 (D港口の潮の流れ)	No.13地区	S 58. 6. 3	A //
3-25	瀬棚郡瀬棚町瀬棚港	港口の流れが非常に速く、船の動きがとれず、実際には船が出にくかった。	S 58. 6. 3	A //
3-26	〃	〃	S 58. 6. 3	A //
3-27	〃	〃	S 58. 6. 3	A //
3-28	〃	〃	S 58. 6. 3	A //
3-29	〃	〃	S 58. 6. 3	A //
3-30	〃	〃	S 58. 6. 3	A //
3-31	〃	〃	S 58. 6. 3	A //
3-32	〃	〃	S 58. 6. 3	A //
3-33	〃	〃	S 58. 6. 3	A //

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
	瀬棚港（E 6月3日の港の状況）	No. 13地区	S 58. 6. 3	A 佐伯 浩
3-34	瀬棚郡瀬棚町瀬棚港	6月3日の港の状況	S 58. 6. 3	A 〃
3-35	〃	〃	S 58. 6. 3	A 〃
	吹込漁港	No. 13地区		
3-36	瀬棚郡瀬棚町吹込漁港			A 高橋 将
3-37	〃			A 〃
3-38	〃			A 〃
3-39	〃			A 〃
	美谷漁港	No. 13地区		A 〃
3-40	瀬棚郡瀬棚町美谷漁港	測定風景		A 〃
3-41	〃			A 〃
3-42	〃			A 〃
	須築漁港	No. 13地区		A 阿部勝梃 B 阿部勝梃
3-43	瀬棚郡瀬棚町須築漁港	測定風景		
	樽岸海岸	No. 12地区		
3-44	寿都郡寿都町樽岸海岸	津波によって一列に打ち上げられたモクズ		A 〃 B 〃
	堀株海岸	No. 11地区		
3-45	古宇郡泊村堀株海岸	モクズの打ち上げ状況と測定風景		
	幌武意漁港	No. 10地区		
3-46	積丹郡積丹町幌武意漁港	津波によって破壊された集荷所シャッター	S 58. 6. 3	A 〃 B 〃
3-47	〃	〃	S 58. 6. 3	A 〃 B 〃

4. 奥尻島育苗地区 (16地区)

A : 提供者 B : 撮影者

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
4-1	育苗地区	津波の引いた後の住宅		A 金田弘夫
4-2	〃	傾いた倉庫		A 〃
4-3	〃	道路をふさぐ漂流物		A 〃
4-4	〃	海老籠 これに掴まって助かった人もいる		A 〃
4-5	〃	住宅の被災状況		A 〃
4-6	〃	浜小屋の倒壊		A 〃
4-7	〃	役場による被害調査		A 〃
4-8	〃	水の引いた跡が外壁にみられる		A 〃
4-9	〃	濡れた畳干し		A 〃
4-10	〃	家財の整理		A 〃
4-11	〃	道路の散乱状況		A 〃
4-12	〃	漂流物の応急除去後の道路		A 〃
4-13	〃	シャッターの破損		A 〃
4-14	〃	玄関の破損		A 〃
4-15	〃	浜に打ち上げられた漁船		A 〃
4-16	〃	破損した漁船		A 〃
4-17	〃	打ち上げられた乗用車		A 〃
4-18	〃	怪我人の搬出		A 〃
4-19	〃	流された車		A 〃
4-20	〃	浜小屋の被害		A 〃
4-21	〃	役場の復旧活動		A 〃
4-22	〃	育苗港 後部破損の漁船		A 〃
4-23	〃	4 カ月後の被災地		A 〃
4-24	〃	湯浜地区の被害		A 〃
4-25	〃	物置の被害		A 〃
4-26	〃	打ち上げられた漁船		A 〃
4-27	〃	転倒した小屋		A 〃
4-28	〃	放棄された家屋		A 〃
4-29	〃	倒壊した小屋と車両		A 〃
4-30	〃	外壁の破損		A 〃
4-31	〃	ねじれた家屋		A 〃
4-32	〃	車庫の破損		A 〃
4-33	〃	裏返しになった磯船		A 〃
4-34	〃	水平移動した家屋ととり残された集合煙突		A 〃
4-35	〃	車両の家屋への衝突		A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
4-36	青苗地区	青苗地区の地図と被害写真の展示		A 金田弘夫
4-37	〃	防波堤の工事		A 〃
4-38	〃	鍋釣岩（被害を受けていない東海岸）		A 〃
4-39	奥尻青苗	郊外のゴミ処理場の修復工事		A 〃
4-40	〃	奥尻空港		A 〃
4-41	機外風景	五稜郭		A 〃
4-42	〃	コックピット		A 〃
4-43	〃	函館		A 〃
4-44	〃	江差		A 〃
4-45	〃	奥尻島		A 〃
4-46	〃	奥尻空港付近		A 〃
4-47	〃	室蘭		A 〃