

北海道地区自然災害科学資料センター報告 Vol. 36  
 災害記録：令和3年度（2021年4月1日～2022年3月31日）

No.	年月日	災害名	被害概要
1	2021年4月19日	国道231号 石狩市浜益区送毛盛土崩壊	石狩市浜益区送毛(KP=57.5)において融雪期に盛土斜面の変状による道路斜面災害が発生 通行止め区間：約10.8 km 4月19～26日：全面通行止(8日間) 4月27～30日：片側交互通行 急激な融雪と大雨（連続雨量47mm）により、降雨と融雪水が盛土に浸透してすべり破壊が発生
2	2021年6月6日	国道229号 乙部町館浦岩盤崩壊	令和3年6月6日18時頃、国道229号爾志郡(にしぐん)乙部町館浦において土砂崩れ(岩盤崩壊)が発生 通行止め区間：約1.8 km 令和3年12月31日現在、未開通 函館開発建設部に、国道229号乙部町館浦地区斜面对策技術検討会を設置
3	2021年11月11日	道道岩見沢桂沢線 道路陥没	2021年11月11日3時頃、道道岩見沢桂沢線、三笠市本町215-3において、道路陥没が発生 乗用車1台が転落、負傷者3名 陥没規模：延長約10 m、幅約5 m、深さ約7 m 旧北炭によって、炭鉱が操業されていた時代に道路盛土下に設置された排水設備(排水管)からの漏水によって土砂が浸食され空洞が生じ、長い年月をかけて浸食が進行し、空洞が上部に移動して陥没孔が形成されたと推測される。
4	2021年11月30日-12月2日	令和3年11月30日から12月2日にかけての発達した低気圧に関する気象速報	<a href="http://www.data.ima.go.jp/sapporo/oshirase/2021/kishor031130_1202.pdf">http://www.data.ima.go.jp/sapporo/oshirase/2021/kishor031130_1202.pdf</a>
5	2022年1月11日～1月15日	2022年1月11日からの暴風雪	2022年1月11日からの暴風雪により住宅や畜舎、ビニールハウスが破損したほか、国道1路線1区間、道道20路線20区間で通行止めとなった。JRは1/11から1/15にかけて多数の区間で運休となった。1/14の運休は750本に及び、この日は28校で臨時休校となった。
6	2022年1月11日-15日	令和4年1月11日から15日にかけての暴風雪、大雪、高波及び高潮に関する気象速報	<a href="http://www.data.ima.go.jp/sapporo/oshirase/2022/kishor040111-15.pdf">http://www.data.ima.go.jp/sapporo/oshirase/2022/kishor040111-15.pdf</a>

※委員から任意の報告分であり、全ての災害を記録したものではありません。