

Ⅵ 1982年3月21日浦河沖地震

1982年（昭和57年）3月21日午前11時32分発生、震央北緯 $42^{\circ}141'$ 、東経 $142^{\circ}568'$ 、深さ36km、M7.1の中型地震であったが、震度Ⅵの烈震地域が発生した。幸い死者はなく、被害はそれ程大きくならなかった。被害が小さかった事についても一応解析されて居る。

予知の問題について最近大型地震については大いに研究されて居るが、今回のような中型地震については未だし。しかし乍ら、観測網を密にして或る特定の地域の地震を観測すれば、充分可能であることがこの地震でも推測された。

又、家具や物品の顛倒落下の問題やそれに伴う負傷者の男性・女性の差と年齢差についての興味深い調査が行われて居る。

参考文献

- 1982年3月21日浦河沖地震調査報告 文部省科学研究費 自然災害特別研究

VI 1982年3月21日 浦河沖地震被害総目次

1. 概要

スライドNo. 1 - 1 ~ 1 - 31 30枚

2. 浦河町

193枚

浦河駅	♪ No. 2 - 1 ~ 2 - 3	2枚
浦河駅付近	♪ No. 2 - 4	1枚
浦河町大通り	♪ No. 2 - 5 ~ 2 - 19	15枚
浦河町大通り2丁目	♪ No. 2 - 20 ~ 2 - 23	4枚
浦河町大通り3丁目	♪ No. 2 - 24 ~ 2 - 42	19枚
浦河町大通り4丁目	♪ No. 2 - 43 ~ 2 - 46	4枚
浦河町大通り5丁目	♪ No. 2 - 47 ~ 2 - 60	14枚
東町	♪ No. 2 - 61 ~ 2 - 112	52枚
旭町	♪ No. 2 - 113 ~ 2 - 116	4枚
浦河の墓場	♪ No. 2 - 117 ~ 2 - 118	2枚
瑞穂墓場	♪ No. 2 - 119 ~ 2 - 120	2枚
常磐町	♪ No. 2 - 121 ~ 2 - 159	39枚
堺町東2丁目	♪ No. 2 - 160 ~ 2 - 161	2枚
堺町東3丁目	♪ No. 2 - 162 ~ 2 - 164	3枚
堺町	♪ No. 2 - 165 ~ 2 - 172	8枚
浜町	♪ No. 2 - 173 ~ 2 - 178	6枚
潮見町	♪ No. 2 - 179 ~ 2 - 189	11枚
港町	♪ No. 2 - 190	1枚
浦河港	♪ No. 2 - 191 ~ 2 - 192	2枚
浦河その他	♪ No. 2 - 193 ~ 2 - 194	2枚

3. 三石町

26枚

三石町	♪ No. 3 - 1 ~ 3 - 22	21枚
越海町	♪ No. 3 - 23 ~ 3 - 27	5枚

4. 西幌別

♪ No. 4 - 1 ~ 4 - 4 4枚

5. 東静内

23枚

東静内	♪ No. 5 - 1 ~ 5 - 15	15枚
静内大橋付近	♪ No. 5 - 16	1枚
静内橋	♪ No. 5 - 17 ~ 5 - 21	5枚
静内大橋	♪ No. 5 - 22 ~ 5 - 23	2枚

6. 札幌市内

124枚

6.1 豊平区		84枚
清田305	スライドNo.6.1 - 1 ~6.1 -27	27枚
清田306	〃 No.6.1 -28~6.1 -33	6枚
清田307	〃 No.6.1 -34~6.1 -84	48枚
清田その他	〃 No.6.1 -85~6.1 -87	3枚
6.2 白石区		23枚
北郷7の7	スライドNo.6.2 - 1 ~6.2 - 8	8枚
北郷7の4	〃 No.6.2 - 9 ~6.2 -10	2枚
北郷6の3	〃 No.6.2 -11~6.2 -16	6枚
北野5の8	〃 No.6.2 -17	1枚
川北2334	〃 No.6.2 -18	1枚
川北2033	〃 No.6.2 -19~6.2 -20	2枚
川北2261	〃 No.6.2 -21	1枚
川北2の2	〃 No.6.2 -22~6.2 -23	2枚
6.3 中央区		2枚
北1西1	スライドNo.6.3 - 1 ~6.3 - 2	2枚
6.4 東区		12枚
北20東15	スライドNo.6.4 - 1 ~6.4 - 4	4枚
北19東14	〃 No.6.4 - 5 ~6.4 -12	8枚

1. 概要

A : 提供者 B : 撮影者

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
1-1		上・北海道に於ける地震多発地帯（有感） 下・過去の地震に於ける浦河の震度		A 酒井良男
1-2		震央分布図 P C E P の観測点配置と1982年初めから3月 21日までに発生した地震の震央分布		A 本谷義信
1-3		前震と本震の震央分布		A 〃
1-4		本震以前の地震活動		A 〃
1-5		上・浦河沖地震の震度分布 （北大・耐震工学研究室がまとめた） 下・札幌管区气象台の日高管内の震度分布		A 耐震講座
1-6		震央及び震度分布図 1982年3月21日浦河沖地震及び震度分布		A 酒井良男
1-7		強震記録抜粋（強震観測報告一覧）4/14迄 に報告があったもの。		A 〃
1-8		北海道内の震度分布 平滑化した全道等震度分布図		A 太田 裕 鏡味洋史 後藤典俊
1-10		(1)北海道の主要震央分布図 ・ $6 > M \geq 5$		A 〃
1-11		(2)北海道の主要震央分布図 ・ $7 > M \geq 4$		A 〃
1-12		(3)北海道の主要震央分布図 ・ $7 \geq M$		A 〃
1-13		日高地方の地質図 北海道地下資源調査所編 「1/60万北海道地質図」より 応用地質調査事務所KK編集		A 加藤 誠 藤原喜樹 態野純男 箕浦名知男 鎌田耕太郎
1-14		日高地方の地質及び構造概念図		A 〃
1-15		地盤被害分布		A 〃
1-16		〃 日高（地方）海岸線道路		A 酒井良男
1-17		〃 〃		A 〃
1-18		〃 〃		A 〃
1-19		〃 〃		A 〃
1-20		〃 〃		A 〃
1-21	静内大橋	〃 〃		A 〃
1-22	〃	〃 〃		A 〃
1-23	静内橋	橋脚被害状況		A 能町純雄
1-24	〃	〃		A 〃
1-25	入船地区	斜面崩壊状況		

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
1-26	入船地区	地震時の室内状況 浦河町Ⅰ家・独立住宅 木造2階建・昭和50年建設		
1-27		負傷患者の概況 負傷患者の性・年齢別構成と性年齢別人口構成		A 上田陽三 村本 徹
1-28		負傷患者の概況 地区別負傷患者数と人口千人当たり負傷患者数（浦河町居住者）		A 〃
1-29		負傷患者の概況 傷害種別負傷患者数		A 〃
1-30		負傷患者の救急医療行動 上・応急処置の有無別患者数 （回答者数及び構成比） 下・受診行動までの時間 （回答者数及び構成比）		
1-31		負傷患者の救急医療行動 上・受診行動をすぐとらなかった理由出現率 下・乗用車等運転手の属性 （回答者数及び構成比）		A 〃

2. 浦河町

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
2-1	浦河駅		1982. 3.27	A 耐震講座
2-3	〃		1982. 3.27	A 〃
2-4	浦河駅付近		1982. 3.27	A 〃
2-5	浦河町大通り		1982. 3.27	A 〃
2-6	〃		1982. 3.27	A 〃
2-7	〃		1982. 3.27	A 〃
2-8	〃		1982. 3.27	A 〃
2-9	〃	店舗併用住宅の被害	1982. 3.27	A 〃
2-10	〃	〃	1982. 3.27	A 〃
2-11	〃	〃	1982. 3.27	A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
2-12	浦河町大通り	店舗併用住宅の被害	1982. 3.27	A 耐震講座
2-13	〃	外壁の被害	1982. 3.27	A 〃
2-14	〃	〃	1982. 3.27	A 〃
2-15	〃	〃	1982. 3.27	A 〃
2-16	〃	〃	1982. 3.27	A 〃
2-17	〃	〃	1982. 3.27	A 〃
2-18	〃	電報局、柱せん断亀裂	1982. 3.27	A 〃
2-19	〃	〃	1982. 3.27	A 〃
2-20	浦河町大通り2丁目	北洋相互銀行 ブロック塀		A 酒井良男
2-21	〃	〃		A 〃
2-22	〃	上埜金物店		A 〃
2-23	〃	〃		A 〃
2-24	浦河町大通り3丁目	堤田歯科		A 〃
2-25	〃	品田商店		A 〃
2-26	〃	梶田薬局 外壁の被害		A 〃
2-27	〃	鵬龍末広亭		A 〃
2-28	〃	〃		A 〃
2-29	〃	〃		A 〃
2-30	〃	日高軽種馬協 ガラスの被害		A 〃
2-31	〃	福祉センター		A 〃
2-32	〃	〃		A 〃
2-33	〃	福祉センター大ホール 内部被害天井		A 〃
2-34	〃	〃		A 〃
2-35	〃	〃		A 〃
2-36	〃	〃		A 〃
2-37	〃	〃		A 〃
2-38	〃	〃		A 〃
2-39	〃	〃 (角度を変えて)		A 〃
2-40	〃	福祉センターの転倒被害状況		A 〃
2-41	〃	福祉センター大ホール		A 〃
2-42	〃	福祉センター (角度を変えて)		A 〃
2-43	浦河町大通り4丁目	くり手芸店 おくやま靴店		A 〃
2-44	〃	くり手芸店		A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
2-45	浦河町大通り4丁目	望洋食堂		A 酒井良男
2-46	〃	〃		A 〃
2-47	浦河町大通り5丁目	大通外観		A 〃
2-48	〃	浅野印刷		A 〃
2-49	〃	鈴木商会		A 〃
2-50	〃	〃		A 〃
2-51	〃	三好商店		A 〃
2-52	〃	高畑商店		A 〃
2-53	〃	双葉商事 店舗併用住宅の被害		A 〃
2-54	〃	双葉商事		A 〃
2-55	〃	三好商店 双葉商事		A 〃
2-56	〃	浦河診療所 水の配給		A 〃
2-57	〃	〃		A 〃
2-58	〃	中川ふとん店		A 〃
2-59	〃	中川ふとん店内部		A 〃
2-60	〃	〃		A 〃
2-61	東 町	日赤病院 壁の剪断亀裂		A 耐震講座
2-62	〃	〃 〃		A 〃
2-63	〃	〃 〃	1982. 3.26	A 〃
2-64	〃	〃 (全景)	1982. 3.26	A 〃
2-65	〃	〃 入口前の道路亀裂	1982. 3.26	A 〃
2-66	〃	塚田米穀店前 国道236号線		A 酒井良男
2-67	〃	〃 段差		A 〃
2-68	〃	暁星学園前 国道236号線		A 〃
2-69	〃	〃 一部崩壊		A 〃
2-70	〃	〃		A 〃
2-71	〃	〃 一部地沁り		A 〃
2-72	〃	〃 道路亀裂		A 〃
2-73	〃	金物店前の商品	1982. 3.27	A 耐震講座
2-74	〃	日赤病院横の道路の被害	1982. 3.27	A 〃
2-75	〃	建物周辺の地盤	1982. 3.27	A 〃
2-76	〃	道路と建物との境界	1982. 3.27	A 〃
2-77	〃	ブロック造クラック	1982. 3.27	A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
2-78	東 町	ブロック造	1982. 3.27	A 耐震講座
2-79	〃	ブロック造亀裂	1982. 3.27	A 〃
2-80	〃	木造の店舗の化粧仕上の傾き	1982. 3.27	A 〃
2-81	〃	R. C 造の剪断亀裂と倉庫壁落下	1982. 3.27	A 〃
2-82	〃	バーマ店の塗壁落下	1982. 3.27	A 〃
2-83	〃	みつば健康店	1982. 3.27	A 〃
2-84	〃	宮内理容院、パーラーシャルム、店舗併用住宅の被害	1982. 3.27	A 〃
2-85	〃	建物と地盤	1982. 3.27	A 〃
2-86	〃	道路と地盤	1982. 3.27	A 〃
2-87	〃	道路	1982. 3.26	A 〃
2-88	〃	〃	1982. 3.26	A 〃
2-89	〃	〃	1982. 3.26	A 〃
2-90	〃	浦河高校 地盤	1982. 3.26	A 〃
2-91	〃	〃 窓廻り被害	1982. 3.26	A 〃
2-92	〃	浦河高校 廊下	1982. 3.26	A 〃
2-93	〃	〃 巾木部亀裂	1982. 3.26	A 〃
2-94	〃	〃 天井	1982. 3.26	A 〃
2-95	〃	〃 L 型部分の沈下亀裂	1982. 3.26	A 〃
2-96	〃	〃 外側	1982. 3.26	A 〃
2-97	〃	〃 〃	1982. 3.26	A 〃
2-98	〃	〃 天井	1982. 3.26	A 〃
2-99	〃	〃 壁亀裂	1982. 3.26	A 〃
2-100	〃	〃 プール	1982. 3.26	A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
2-101	東 町	浦河高校 布基礎と壁との亀裂	1982. 3.26	A 耐震講座
2-102	〃	〃 布基盤亀裂	1982. 3.26	A 〃
2-103	〃	〃 ジョイント部分亀裂	1982. 3.26	A 〃
2-104	〃	〃 体育館天井トラス	1982. 3.26	A 〃
2-105	〃	〃 その外側大丈夫	1982. 3.26	A 〃
2-106	〃	一般家 外側の被害	1982. 3.26	A 〃
2-106	〃	〃 集合煙突落下家屋傾く	1982. 3.26	A 〃
2-107	〃	〃 一般 全景	1982. 3.26	A 〃
2-108	〃	〃 〃	1982. 3.26	A 〃
2-109	〃	外観	1982. 3.26	A 〃
2-110	〃	〃	1982. 3.26	A 〃
2-112	〃	〃	1982. 3.26	A 〃
2-113	旭 町	乗誓寺 鐘つき堂	1982. 3.26	A 〃
2-114	〃	町立旭荘	1982. 3.26	A 〃
2-115	〃	〃	1982. 3.26	A 〃
2-116	〃	道路不通	1982. 3.26	A 〃
2-117	浦河町の墓地	墓地	1982. 3.26	A 〃
2-118	〃	〃	1982. 3.26	A 〃
2-119	瑞穂墓地	墓地概観	1982. 3.26	A 〃
2-120	〃	〃	1982. 3.26	A 〃
2-121	常磐町	浦河専門店会 外壁せり出す		A 酒井良男
2-122	〃	やまとや木工 外壁ガタガタ		A 〃
2-123	〃	キムラ茶店		A 〃
2-124	〃	ウロコベツ川 ブロック擁壁被害		A 〃
2-125	〃	浦河小学校前歩道		A 〃
2-126	〃	裁判所前歩道		A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
2-127	常盤町	山寺前歩道		A 酒井良男
2-128	〃	〃		A 〃
2-129	〃	歩道		A 〃
2-130	〃	〃 橋と道路十字路		A 〃
2-131	〃	〃 川と歩道		A 〃
2-132	〃	〃		A 〃
2-133	〃	浦河小学校玄関の亀裂		A 〃
2-134	〃	浦河小学校の被害で鍵手部分の杭が沈下、 (圧壊?)の被害、勿論柱にも被害発生その ほかX字クラックが発生している。		A 〃
2-135	〃	〃		A 〃
2-136	〃	〃		A 〃
2-137	〃	三浦商店		A 〃
2-138	〃	給水		A 〃
2-139	〃	フジヤ理容店		A 〃
2-140	〃	電器店被害		A 耐震講座
2-141	〃	道路 家並み パーキング		A 〃
2-142	〃	家並み	1982. 3.27	A 〃
2-143	〃	〃	1982. 3.27	A 〃
2-144	〃	窓などの被害	1982. 3.27	A 〃
2-145	〃	木造出入口被害	1982. 3.27	A 〃
2-146	〃	道路被害	1982. 3.27	A 〃
2-147	〃	鐘桜の被害	1982. 3.27	A 〃
2-148	〃	店舗	1982. 3.27	A 〃
2-149	〃	神社前灯籠顛倒	1982. 3.27	A 〃
2-150	〃	港外観	1982. 3.27	A 〃
2-151	〃	〃	1982. 3.27	A 〃
2-152	〃	橋脚の被害	1982. 3.27	A 〃
2-153	〃	浦河専門店会 前出	1982. 3.27	A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
2-154	常盤町	店舗 壁落下	1982. 3.27	A 耐震講座
2-155	〃	R. C 造 布基礎造作亀裂	1982. 3.27	A 〃
2-156	〃	店舗 安全	1982. 3.27	A 〃
2-157	〃	道路 被害	1982. 3.27	A 〃
2-158	〃	木造出窓などの被害	1982. 3.27	A 〃
2-159	〃	木造壁のセリ出し	1982. 3.27	A 〃
2-160	堺町東2丁目	給水		A 酒井良男
2-161	〃	〃		A 〃
2-162	堺町西3丁目	大野木材 小屋顛倒		A 〃
2-163	〃	〃 〃		A 〃
2-164	〃	〃		A 〃
2-165	堺 町	煙突被害（ブロック造建築物）	1982. 3.27	A 〃
2-166	〃	道路踏石		A 〃
2-167	〃	家並み 一見無被害に見えるが次の如し	1982. 3.27	A 〃
2-168	〃	〃 〃	1982. 3.27	A 〃
2-169	〃	建物被害 SWAYしている（揺れ動く）	1982. 3.27	A 〃
2-170	〃	殆ど無被害	1982. 3.27	A 〃
2-171	〃	壁亀裂	1982. 3.27	A 〃
2-172	〃	ピロティー亀裂	1982. 3.27	A 〃
2-173	浜 町	電柱破壊		A 〃
2-174	〃	電柱破壊（側面より）		A 〃
2-175	〃	いさみ鮎 布袋さん転倒		A 〃
2-176	〃	家並み	1982. 3.27	A 耐震講座
2-177	〃	修理中	1982. 3.27	A 〃
2-178	〃	ぎょれん ガラスの破損	1982. 3.27	A 〃
2-179	潮見町	浦河町測候所前道路		A 〃
2-180	〃	〃		A 〃
2-181	〃	〃		A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
2-182	潮見町	浦河町測候所前道路	1982. 3.27	A 耐震講座
2-183	〃	役場庁舎 内部		A 酒井良男
2-184	〃	〃		A 〃
2-185	〃	〃		A 〃
2-186	〃	〃 一部家具転倒		A 〃
2-187	〃	測候所付近 末広亭	1982. 3.27	A 耐震講座
2-188	〃	〃	1982. 3.27	A 〃
2-189	〃	測候所への道路	1982. 3.27	A 〃
2-190	港 町	日高造船		A 酒井良男
2-191	浦河港	中央埠頭 陥没		A 〃
2-192	〃	〃 迫り出し		A 〃
2-193	浦 河 その他	注意		A 耐震講座
2-194	〃	浦河町漏水調査団 自動車	1982. 3.27	A 〃

3. 三石町

A：提供者 B：撮影者

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
3-1	三石町	三石町ー浦河の間 土砂崩れ	1982. 3.26	A 耐震講座
3-2	〃	墓地 前述の如く昔から先祖を見舞い乍ら墓の顛倒被害から震度などを推定する	1982. 3.26	A 〃
3-3	〃	〃 顛倒、回転など多し	1982. 3.26	A 〃
3-4	〃	〃 〃	1982. 3.26	A 〃
3-5	〃	〃 〃	1982. 3.26	A 〃
3-6	〃	〃 〃	1982. 3.26	A 〃
3-7	〃	〃 〃	1982. 3.26	A 〃
3-8	〃	牧場	1982. 3.26	A 〃
3-9	〃	〃	1982. 3.26	A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
3-10	三石町	建物不明	1982. 3.25	A 耐震講座
3-11	〃	変電設備		
3-12	〃	家屋		
3-13	〃	〃 何れも遠望		
3-14	〃	〃 〃		A 〃
3-15	〃	道路破損		A 〃
3-16	〃	〃		A 〃
3-17	〃	三石第1中学校 体育館（SC造）妻壁被害		A 〃
3-18	〃	〃 〃 ガラス被害		A 〃
3-19	〃	〃 全景		A 〃
3-20	〃	三石生コンクリート工業の倉庫		A 〃
3-21	〃	三石生コンクリート工業セメント貯蔵タンクの転倒		A 〃
3-23	越海道	道路破損	1982. 3.25	A 〃
3-24	〃	〃	1982. 3.25	A 〃
3-25	〃	〃 詳細	1982. 3.25	A 〃
3-26	〃	〃	1982. 3.25	A 〃
3-27	〃	〃	1982. 3.25	A 〃

4. 西幌別

A：提供者 B撮影者

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
4-1	西幌別	郷土博物館		A 酒井良男
4-2	〃	〃		A 〃
4-3	〃	〃		A 〃
4-4	〃	〃		A 〃

5. 東静内

A : 提供者 B : 撮影者

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
5-1	東静内	塚田商店、店舗併用住宅の被害 (つかえ棒)	1982. 3.26	A 耐震講座
5-2	〃	東静内共同墓地	1982. 3.26	A 〃
5-3	〃	〃	1982. 3.26	A 〃
5-4	〃	東静内墓地	1982. 3.26	A 〃
5-5	〃	通行禁止区画 様々な被害が見られる	1982. 3.26	A 〃
5-6	〃	〃 〃	1982. 3.26	A 〃
5-7	〃	〃 〃	1982. 3.26	A 〃
5-8	〃	〃 〃	1982. 3.26	A 〃
5-9	〃	〃 〃	1982. 3.26	A 〃
5-10	〃	〃 〃	1982. 3.26	A 〃
5-11	〃	〃 〃	1982. 3.26	A 〃
5-12	〃	〃 〃	1982. 3.26	A 〃
5-13	〃	〃 〃	1982. 3.26	A 〃
5-14	〃	地割れ	1982. 3.26	A 〃
5-15	〃	〃	1982. 3.26	A 〃
5-16	静内橋付近		1982. 3.26	A 〃
5-17	静内橋	全景	1982. 3.26	A 〃
5-18	〃	前出 橋脚の被害	1982. 3.26	A 〃
5-19	〃	ピアの亀裂	1982. 3.26	A 〃
5-20	〃	橋通行止め	1982. 3.26	A 〃
5-21	〃	橋の取つき	1982. 3.26	A 〃
5-22	静内大橋		1982. 3.26	A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
5-23	静内大橋		1982. 3.26	A 耐震講座

6. 札幌市内

6.1 豊平区

A：提供者 B撮影者

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
6.1-1	豊平区清田305の16	東海林宅	1982. 3.27	A 耐震講座
6.1-2	〃	〃	1982. 3.27	A 〃
6.1-3	〃	〃	1982. 3.27	A 〃
6.1-4	〃	〃	1982. 3.27	A 〃
6.1-5	〃	〃	1982. 3.27	A 〃
6.1-6	〃	〃	1982. 3.27	A 〃
6.1-7	〃	〃	1982. 3.27	A 〃
6.1-8	〃	〃	1982. 3.27	A 〃
6.1-9	〃	〃 亀裂	1982. 3.27	A 〃
6.1-10	〃	〃 電線	1982. 3.27	A 〃
6.1-11	〃	〃	1982. 3.27	A 〃
6.1-12	〃	不同沈下	1982. 3.27	A 〃
6.1-13	〃	〃	1982. 3.27	A 〃
6.1-14	〃	〃 亀裂大	1982. 3.27	A 〃
6.1-15	〃	〃	1982. 3.27	A 〃
6.1-16	〃	〃	1982. 3.27	A 〃
6.1-17	〃	〃	1982. 3.27	A 〃
6.1-18	〃	〃	1982. 3.27	A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
6.1-19	豊平区清田305の16	不同沈下	1982. 3.27	A 耐震講座
6.1-20	〃	〃	1982. 3.27	A 〃
6.1-21	〃	〃	1982. 3.27	A 〃
6.1-22	〃	〃 小家と肌分かれ	1982. 3.27	A 〃
6.1-23	〃	東海林宅となり		A 〃
6.1-24	〃	寺島薬局 亀裂		A 〃
6.1-25	豊平区清田305	〃 段差		A 〃
6.1-26	〃	美容室前 (地割れ)		A 〃
6.1-27	〃	〃		A 〃
6.1-28	豊平区清田306	小田宅		A 〃
6.1-29	〃	〃 壁亀裂		A 〃
6.1-30	〃	〃 〃		A 〃
6.1-31	〃	〃 支柱下ブロック破損		A 〃
6.1-32	〃	〃 〃		A 〃
6.1-33	〃	〃 亀裂		A 〃
6.1-34	豊平区清田307	加賀谷宅 押入れ		A 〃
6.1-35	〃	〃		A 〃
6.1-36	〃	〃 柱の傾き		A 〃
6.1-38	〃	〃 天井		A 〃
6.1-39	〃	〃 やゝ傾く		A 〃
6.1-40	〃	〃		A 〃
6.1-41	〃	〃 出入口亀裂		A 〃
6.1-42	〃	〃		A 〃
6.1-44	〃	〃 建て入れ傾く		A 〃
6.1-45	〃	〃		A 〃
6.1-46	〃	〃 布基礎		A 〃
6.1-47	〃	〃 〃		A 〃
6.1-48	〃	〃 〃		A 〃
6.1-49	〃	〃		A 〃
6.1-50	〃	〃 ブロックの開き		A 〃
6.1-51	〃	〃 壁亀裂		A 〃
6.1-52	〃	〃 〃		A 〃
6.1-53	〃	〃 布基礎		A 〃
6.1-54	〃	〃 (分からん)		A 〃
6.1-55	〃	〃 出入り口 建てつけ		A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
6.1-56	豊平区清田307	加賀谷宅 壁亀裂		A 耐震講座
6.1-57	〃	松田宅		A 〃
6.1-58	〃	〃 出入口亀裂 隙間		A 〃
6.1-59	〃	〃 柱亀裂		A 〃
6.1-60	〃	〃 窓亀裂		A 〃
6.1-61	〃	〃 壁亀裂		A 〃
6.1-62	〃	〃		A 〃
6.1-64	〃	〃 亀裂 小屋との取合		A 〃
6.1-65	〃	〃 柱と壁		A 〃
6.1-66	〃	〃 亀裂		A 〃
6.1-67	〃	〃 石油ボンベ		A 〃
6.1-68	〃	〃		A 〃
6.1-69	〃	奥野宅		A 〃
6.1-70	〃	〃		A 〃
6.1-71	〃	〃 建て入れ		A 〃
6.1-72	〃	〃		A 〃
6.1-73	〃	〃 床の間		A 〃
6.1-74	〃	〃 押入れの戸		A 〃
6.1-75	〃	〃 建てつけ		A 〃
6.1-76	〃	〃 〃		A 〃
6.1-77	〃	〃 〃		A 〃
6.1-78	〃	〃 建てつけ		A 〃
6.1-79	〃	〃 亀裂		A 〃
6.1-80	〃	〃		A 〃
6.1-81	〃	奥野宅		A 〃
6.1-82	〃	〃		A 〃
6.1-84	〃	金沢宅 外壁亀裂		A 〃
6.1-85	豊平区清田 (番地不明)	亀裂		A 〃
6.1-86	〃	〃		A 〃
6.1-87	〃	〃		A 〃

6.2 白石区

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
6.2-1	北郷7の7	日照ビル 鉄骨造 外壁の剥落		A 耐震講座
6.2-2	〃	〃 〃		A 〃
6.2-3	〃	〃 〃 修理		A 〃
6.2-4	〃	〃 〃 〃		A 〃
6.2-5	〃	〃 〃		A 〃
6.2-6	〃	〃 〃		A 〃
6.2-7	〃	日照ビル内		A 〃
6.2-8	〃	〃 壁亀裂		A 〃
6.2-9	北郷7の4	串田商店 〃		A 〃
6.2-10	〃	〃 〃		A 〃
6.2-11	北郷6の3	北白石小学校 亀裂		A 〃
6.2-12	〃	〃		A 〃
6.2-13	〃	〃 亀裂		A 〃
6.2-14	〃	〃 ブロック		A 〃
6.2-15	〃	〃 地盤亀裂		A 〃
6.2-16	〃	〃 〃		A 〃
6.2-17	北郷5の8	斉藤建設修理中		A 〃
6.2-18	川北2334	西川宅		A 〃
6.2-19	川北2033	藤林宅 集合煙突倒 修理済		A 〃
6.2-20	〃	〃		A 〃
6.2-21	川北2261	白石高校		A 〃
6.2-22	川北2の2	神林宅 集合煙突 離脱 修理中		A 〃
6.2-23		〃 〃		A 〃

6.3 中央区

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
6.3-1	北1西1	市民会館		A 耐震講座
6.3-2	〃	〃		A 〃

6.4 東区

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
6.4-1	北20東15	広吉宅 集合煙突の被害		A 耐震講座
6.4-2	〃	〃		A 〃
6.4-3	〃	今野宅		A 〃
6.4-4	〃	〃		A 〃
6.4-5	北19東14	煙突上部欠損		A 〃
6.4-6	〃	橋場宅		A 〃
6.4-7	〃	明園小学校		A 〃
6.4-8	〃	〃 壁亀裂		A 〃
6.4-9	〃	〃 〃		A 〃
6.4-10	〃	〃 体育館 床抜け		A 〃
6.4-11	〃	〃 アーチ亀裂		A 〃
6.4-12	〃	〃		A 〃